

Fig. 1




Fig. 2




Fig.3




Fig.4




Fig. 5




Fig. 6

Octets	Bits							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Type							
2	Sign				O_hh			
3	O_mm				S_MM			
4	S_DD				S_hh			
5	S_mm				E_MM			
6	E_DD				E_hh			
7	E_mm				spare			

sign = +/-
 MM = month
 DD = day
 hh = hours
 mm = minutes
 O_ = offset
 S_ = start of D
 E_ = end of D

Fig. 7